

Приложение к Методическим рекомендациям
о порядке организации и проведения обследования
по степени приспособленности для инвалидов
объектов городской инфраструктуры и
заполнению анкеты доступности для инвалидов
общественных зданий

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.Г.Нейгауза»		
Фактический адрес	109428, г. Москва, улица Михайлова, дом 20, корпус 2		
Телефон	8 499 171771	E-mail	dmsheigauza@cumail.ru
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы		
Вид деятельности	Дополнительное образование детей		
Форма собственности объекта	городская		
Объем предоставляемых услуг	200/день, вместимость - 500		
Размещение объекта	отдельно стоящее здание этажи, на которых оказываются услуги населению: первый и второй		
Количество и назначение входов	Основной – один, эвакуационные - два		
Год постройки	1940		
Год последней реконструкции	1958		

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	250	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы №№ 51 и 725 Остановка «Улица Михайлова»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет

туннели) Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	0,85	Расширить до нормативной величины		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- * информация об объекте	Имеется	-		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
* Расстояние до входа в здание	50,0	-		50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	5%	Установить парковочный знак, нанести разметку		5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,6	-		3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	6,0	-		5,0 м и более		К

Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)							
- ширина тротуара (пути движения)	3,0	-		1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К	
-*указатели направления движения	отсутствуют	Установить		Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г	
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	имеется	-		Имеется	Допустимо отсутствие	С	
- *места отдыха	имеются	-		Имеются		К, О	
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):							
- высота подъема справочно							
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м				Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С	
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)				За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С	
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)				Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	С	
Пандус на рельефе							
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)				0,8 м и менее	не учитывается	К	
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (Н : L) x 100%.				8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К	
Поручни с двух сторон				Наличие			

требуются при подъеме более 0,15 м					Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м		К
-* на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно 0,52	<p>Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.</p> <p>– При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.</p> <p>– При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.</p> <p>– Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.</p>					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	7,3	-	Габариты "с пандусом" и "без пандуса" совпадают	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	2,34	-		1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) без пандуса	7,3	-		Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	2,34	-		Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Имеются двухуровневые 0,72 0,91	-		Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	имеется	-		Наличие		К, О

*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	имеется	Подробная информация размещена в холле		Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	имеется	-		Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	имеется	-		Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	имеется	-		Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С
- на высоте	0,72-0,91	-		0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	имеется	-		Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- * нетравмирующие окончания	имеется	-		Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	5,2%	-		8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,0	-		0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,42	-		0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)						
-при въезде на пандус, длина	1,5	-	Реальные габариты больше	1,2 м и более	не менее 1,0 м	К

			указанных			
-при въезде на пандус, ширина	1,5			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	1,65			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	1,68			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	имеются			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	0,7			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	0,9			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующие окончания	имеются			Имеются		К, О
*Нескользкое покрытие (при намокании)	имеется			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)				Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	2,7			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	1,97			2,0 м и более,	Менее 2,0 м	К

				при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м		
Двери распашные, справочно						
Двери автоматические, справочно						
- ширина дверного проема в свету	1,0			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,025 0,025			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней				Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- * нетравмирующие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К

- *на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	имеется			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный				наличие	-	К
- мобильный	имеется			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	2,4			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	1,5			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	1,5			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	имеется			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	имеется			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	имеется			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	имеется			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	имеется			Имеются		Г
*Тактильная схема	имеется			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания:						
- места для сидения на каждом этаже	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	
* Навесное оборудование , выступ в зону движения	отсутствуют			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С

Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице				Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней				имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверх (длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверх (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	имеется			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	С одной стороны двухуровневые 0,7-0,9			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	имеются			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	отсутствуют			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский						
Кабина:						
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К

- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация				Имеется		Г
*Звуковая информация				Имеется		С
*Знак доступности				Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок						
Высота рабочей поверхности	0,82			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	0,6			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинетах №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (музей), 12, 23						
Ширина проема двери в свету	0,9			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,0			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	имеется			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	имеется			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	1,2			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	0,016			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	имеется			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания				1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)				0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)						

Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест				2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске				1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха				2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников				Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	имеется			Имеется		С
Ширина дверного проема	1,0			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:						
- зона у раковины (глубина)	1,38			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	2,9			0,8 м и более		К
- *высота раковины	0,79			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	имеется			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	2			справочно		
- *знак доступности кабины	имеется			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	1,0			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	1,85			1,8 и более	1,6 м	К

